

Kernkraftwerk Brunsbüttel, Visuelle Inspektion Kaverne 2, 12.08.2014



Bild 7

Übergang Fass V186/V176

Verschleißschraube, Spannring + Deckel (zum Vergleich zum Übergang Fass V186/V176)



F 1384

Kaverne IV vom 29.01.2014
Bild 70

Kernkraftwerk Brunsbüttel, Visuelle Inspektion Kaverne 2, 12.08.2014



Bild 3

Kavernenboden

Kernkraftwerk Brunsbüttel, Visuelle Inspektion Kaverne 2
Anlage zum Tagesbericht Nr. 2 vom 13.08.2014



Bild 4, Fass V 193