



Weitere Schutzbauwerke

| Siel | Foto und Lage | Bauwerksinformationen | | |
|-----------|--|---|---------------------------------------|--|
| |  |  | Höhe | 2,15m NN |
| | | | Tiefe | 5,20 m |
| | | | Breite | 12,50m |
| | | | Anzahl Kammern | 1 |
| Lahnungen | Foto und Lage | Bauwerksinformationen | | |
| |  |  | Größe Lahnungsfeld (Landgewinnung) | 0,99 km ² |
| | | | Anzahl Schutzlahnung (Erosionsschutz) | 5 |
| | | | Bauweise | Buschlahnung |
| Buhne | Foto und Lage | Bauwerksinformationen | | |
| |  |  | Anzahl | 13 |
| | | | Ø- Länge | 164m (12m- 521m) |
| | | | Material | Granit |
| | | | Schäden | Bei drei Buhnen sind nur noch Reste entlang der Holzpfahlreihe übrig (vgl. schwarze Kreise in der Abbildung links) |